

---

## Reparație videorinoscop

I.D.: 68815463

---

Data  
publicarii 06.05.22

Coduri CPV 50422000-9

---

Pretul  
estimativ: 22.000,00 RON - 22.000,00 RON

---

Descriere: Reparație videorinoscop V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Lipsă semnal video OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează videorinoscopul. Se înlocuiește tubulatura de examinare. Se efectuează calibrări și reglaje la zona de angulație. Se înlocuiesc garniturile de etanșare. Se assemblează videorinoscopul

---