

Servicii de verificare, reparare si intretinere echipamente de stingere a incendiilor

I.D.: 57671281

Data publicarii 03.06.21 Coduri CPV 50413200-5

Pretul estimativ: 7.994,00 RON - 7.994,00 RON

Descriere: Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecțiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcționare. Mentenanta stingatoare tip P1 -5 * 14.00 Mentenanta stingatoare tip P2 - 2 * 15.00 Mentenanta stingatoare tip P3 - 33 * 21.00 Mentenanta stingatoare tip P6 - 172 *26.00 Mentenanta stingatoare tip P50 - 2 * 79.00 Mentenanta stingatoare cu spuma SM6 - 2 *26.00 Mentenanta stingatoare tip G2 - 91 * 21.00 Mentenanta stingatoare tip G5 - 11 * 28.00În cazul în care recipientul nu corespunde din punct de vedere tehnic, prestatorul va întocmi un document din care să rezulte faptul că acesta trebuie scos din uz(referat tehnic), în urma căruia se va realiza casarea și ridicarea în vederea dezansamblării și neutralizării după caz a substanțelor, conform OMAI 138/ 2015 și OMAI 88/ 2012, concretizată într-un document care se va prezenta beneficiarului.Serviciul de mentenanță hidranți va cuprinde următoarele operațiuni: - verificarea accesibilității la hidrant ; - verificarea integrității hidrantului; - verificarea funcționării robinetelor și integritatea acestora; - - efectuarea probei de presiune efectivă a hidrantului; - verificarea racordurilor fixe, capacelor de racord,etc; Verificare hidranti interiori si exteriori 3 * 74.00 Verificare hidranti exteriori 1