
Reparatie pompa Wilo la cazan abur VAP 1000

I.D.: 71012521

Data publicarii	06.07.22	Coduri CPV	50700000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.200,00 RON - 7.200,00 RON

Descriere: Reparatie pompa Wilo, la cazan abur VAP 1000 constand in: inlocuire cuplaj si rulment cuplaj; inlocuire rulmenti motor electric, inlocuire presetupa etansare mecanica, inlocuire bucsa etaj 3, curatire elenente rotor hidraulic si elemente stator hidraulic, probe de etansare interna pompa.
