
REPARATIE pompa TP70V50/2 HD EX

I.D.: 74150453

Data publicarii	10.10.22	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.330,25 RON - 5.330,25 RON

Descriere: REPARATIE pompa TP70V50/2 HD EX - SP2 Luncsoara Pompa a vehiculat apa cu namol si particule abrazive, nisip, pietris, motiv pentru etansarile mecanice s-au deteriorat, iar apa a patruns in motor, care s-a ars. Reparatia pompei cuprinde urmatoarele piese de schimb: - Kit etansare- 2buc; - Rulment - 2 buc; - Rulment- 1buc; - O-RING, NBR CA 70 SHORE 188 X 4 -1 buc; - O-RING, NBR CA 70 SHORE 150 X 3 - 1buc; - O-RING, NBR CA 70 SHORE 135 X 3- 1buc; - O-RING, NBR CA 70 SHORE 46 X 3 - 2 buc; - Impeller - 1buc; - Ulei - 1litri; Reparatia pompei presupune urmatoarele servicii: - Rebobinare motor ; - Demontare/montare/testare.
