
verificare si reparatie hota Bioactiva One 120 sn 901/12

I.D.: 84974762

Data publicarii	19.07.23	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.875,00 RON - 8.875,00 RON

Descriere: Cod Denumire componenta Pret Lei/buc RBKL100812 Kit HEPA filters 5105 UV LAMP 145 TOTAL 5250 Termen de livrare filtre: 4-8 saptamani. Manopera inlocuit filtre: 200Lei/ora. Timp estimat: 3ore/hota, adica 600Lei/hota In vederea inlocuirii filtrelor se face operatiunea de decontaminare cu peroxid de hidrogen a hotei si a filtrelor vechi (inainte de demontare pentru protectia operatorilor). Pretul pentru decontaminare este de 1650 Lei/hota. Cheltuieli de deplasare si cazare: 1375 Lei. Valoare totala oferta: 8875 Lei fara TVA. Preturile sunt exprimate in Lei si nu contin TVA. Valabilitatea ofertei este de 30 de zile. Plata se va face in Lei, iar termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii fiscale.
