

## **Pachet 2 servicii de reparație și de întreținere a autospeciălelor din dotare cf. anunț ADV1167417**

I.D.: 49548622

---

Data publicării	07.09.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	11.911,92 RON - 11.911,92 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Pachet 2 servicii de reparație și de întreținere a autospeciălelor din dotare cf. anunț ADV1167417, după cum urmează: 1) Serviciu de reparație la autospeciala MERCEDES SPRINTER, cu seria de șasiu WDB906255CN520973, cmc. 2987, putere motor 140 Kw, an fabricație 2012, astfel: A) Reparație la sistemul de direcție constând în: înlocuirea următoarelor piese: casetă direcție - 1 buc; bieletă direcție - 2 buc; cap bară - 2 buc; și efectuarea direcției; B) Reparație la sistemul de frânare constând în: înlocuirea următoarelor piese: pompă frână - 1 buc; lichid frână - 2 buc; senzor plăcuțe frână dreapta - 1 buc; și repararea unității ABS. 2) Serviciu de reparație la autospeciala MERCEDES SPRINTER, cu seria de șasiu WDB906255CN522126, cmc. 2987, putere motor 140 Kw, an fabricație 2012, astfel: A) Reparație la sistemul de direcție constând în: înlocuirea următoarelor piese: casetă direcție - 1 buc; bieletă direcție - 2 buc; cap bară - 2 buc; bușe ghidare - 1 set; și efectuarea direcției B) Reparație la sistemul de frânare constând în: înlocuirea următoarelor piese: plăcuțe frână față - 1 set; lichid frână - 2 buc; set reparație etrier - 1 buc; senzor ABS spate - 1 buc; și aerisirea sistemului de frânare.

---