
REPARATIE GRUP ELECTROGEN HIMOINSA HFW60

I.D.: 43260678

Data
publicarii 21.06.19

Coduri CPV

50532300-6

Pretul
estimativ: 5.500,00 RON - 5.500,00 RON

Descriere: Pretul reparatiei include: inlocuire modul electronic CEA7, modul PHG7, timer, manopera inlocuire piese si deplasare in locatie.
