



„Serviciu de repara?ii suplimentare, înlocuire rulmen?i de sprijin toba de angrenaj tip NU1052 si tip 6052MAP64SOL (varianta cu înlocuire coroana Z104) constatat ca necesar în prezenta Recep?iei CFR, pe fluxul de repara?ie al osiei montate tip LE, seria 39727-75492/77”

I.D.: 16596291

Data publicarii	09.12.16	Coduri CPV	50221300-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.233,00 RON
-------------------	--------------

Descriere: „Serviciu de repara?ii suplimentare, înlocuire rulmen?i de sprijin toba de angrenaj tip NU1052 si tip 6052MAP64SOL (varianta cu înlocuire coroana Z104) constatat ca necesar în prezenta Recep?iei CFR, pe fluxul de repara?ie al osiei montate tip LE, seria 39727-75492/77”
