
Servicii de reparatie chiller TRANE ECGAL 800

I.D.: 72046067

Data publicarii	10.08.22	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Pentru testare/ reparare chircuit frigorific 1 , la chiller TRANE ECGAL 800, va prezentam urmatoarele costuri - Freon R422 = 21 kg x 290 lei/kg = 6.090 lei - Azot = 1 buc x 650 lei = 650 lei - Manopera circuit 1 (recuperat freon , test de presiune cu azot , remediat pierderi freon- inlocuit componente defecte , vacuum , incarcat cu freon , test functional = 2200 lei Manopera circuit 2 (incarcat cu freon recuperat R407c =20 kg) =1000 lei
