
Pachet service Illumina MiSeq

I.D.: 100901355

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.07.24 | Coduri CPV | 50421000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 49.500,00 RON - 49.500,00 RON

Descriere: Pachet service Illumina MiSeq Pachetul contine urmatoarele: A. Mentenanta Preventiva 1. O revizie anuala in cadrul careia vor fi realizate urmatoarele: -verificarea si calibrarea modului optic -verificarea sistemului fluidic -verificarea componentelor mecanice -verificarea sistemului termic -inlocuirea kit-ului de mentenanta 2. Kit de mentenanta compus din: -filtru de aer -o seringa B. Operatiuni corective 1. Constatatarea gratuita a componentelor defecte ori de cate ori este nevoie. 2. Manopera de inlocuire a componentelor gratuita 3. Piese de schimb Asigura pe durata unui an de la semnarea contractului inlocuirea oricarui ansamblu, sub-ansamblu constatata a fi defect (oricare piese constatata a fi defecta). Asigura kit-urile de secventiere pierdute in cazul in care cauza care a condus la esuarea secveniterii a fost una din componentele Hardware ale echipamentului. Nu pot fi inlocuite kiturile rulate dupa data de expirare. OBSERVATIE Pentru activarea contractului de service este necesara respectarea urmatoarelor conditii: - Rezultatele testelor de service (revizia anuala) sa fie in limitele acceptate, - Sistemul de operare al platformei de secventiere sa fie Windows 10, - Un run de secventiere tip Highoutput cu librerie PhiX control Daca echipamentul nu este functional este necesara reparatia acestuia inainte de a putea activa contractul de piese de schimb incluse, pretul reparatiei nefiind inclus in acest pachet. prezenta tine loc de comanda
