
Servicii de reparare Hyundai Tucson cu nr. de inmatriculare CT25API apartinand A.P.I.A.Constanta

I.D.: 43881508

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.888,39 RON - 7.888,39 RON

Descriere: Servicii de reparatii constând in: -inlocuit bucse bascule fata -inlocuit filtru aer -inlocuit ulei+filtru -inlocuit kit ambreiaj -inlocuit racord flexibil esapament -inlocuit senzor temperatura filtru particule -inlocuit turbocompresor -inlocuit ulei cutie viteze -inlocuit volanta Inlocuit: -lichid frana TRW DOT4 0,5l 2 buc -spray degresant 4 buc -filtru ulei 1 buc -filtru aer 1 buc -ulei Mobil ESP 5W30 1L 2 buc -ulei Mobil ESP 5W30 4L 1 buc -capac filtru ulei 1 buc -spray degripant 2 buc -senzor temperatura filtru particule 1 buc -volanta 1 buc -kit ambreiaj 1 buc -turbocompresor 1 buc -rulment presiune ambreiaj 1 buc -ulei transmisie 75W85 1l 2 buc -ulei hidraulic 1l 1buc -bucsa bascula fata spre fata 2 buc -racord flexibil esapament 1 buc Total piese: 6558,39 Total manopera 1330,00 ron
