
Reparatie autoclav Raypa Sediu

I.D.: 72964128

Data
publicarii 07.09.22

Coduri CPV

50400000-9

Pretul
estimativ: 2.084,00 RON - 2.084,00 RON

Descriere: oferta noastra de pret pentru urmatoarele componente necesare autoclavului Raypa AES75: Nr. Denumire componenta Pret Lei/buc 1 SENZOR TEMPERATURA PT-100 AUTOCLAV 630 2 Presostat de siguranta 754 Manopera:175 Lei/ora, timp estimat: 4 ore, cost:700 Lei. Cost total:2084 Lei.
