
REPARATIE RICOH 3110 LABA

I.D.: 55261115

Data publicarii	18.03.21	Coduri CPV	50323200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 485,00 RON - 485,00 RON

Descriere: REPARATIE RICOH 3110 ALBA Operatiuni specifice de service in vederea readucerii echipamentului in parametrii normali de functionare. In acest sens se inlocuiesc ansamblu role preluare si set pinioane RAR ALBA NR 089/16,03,2021
