

Reparatii la sistemul de stingere hidranti

I.D.: 59421626

Data publicarii	30.07.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	33.883,05 RON - 33.883,05 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de reparatii la sistemul de stingere hidranti: - montare teava OL 2 1/2 canelata, pentru incendiu, vopsita RAL 3000 subsol vizitare camin racord - 44 ml; - inlocuire teava OL 2 2/1 canelata, pentru incendiu, vopsita RAL 3000 coloane - 33 ml; - cutie hidrant interior cu geam security prins in cheder, incuietoare, suport rola, tabla decapata, sudura in puncte, vopsire in camp electrostatic, culoare rosie, dimensiune 650*450*250 mm, avizare si conformitate CE - 11 buc; - robinet hidrant din bronz DN50 mmm PN 16 bar tip C, cu racord fix din Al, cu rozeta de manevra, filet de prindere tip gaz exterior - 11 buc; - furtun de refulare tip C, cu racorduri de Al. montate pe capete si mansoane de protectie, lungime de 20 ml, ON 15 bar conf SR EN 671-2:2012 - 11 buc; - Teava de refulare tip C multifunctionala - 11 buc; - montare corp de iluminat cu sursa economica LED, IP20, cu acumulator autonomie min 180 minute, tensiune alimentare 230V, inscriptionat - 11 buc; - montare teu 2 1/2 - 16 buc; - montare niplu 2 1/2 - 2 - 16 buc; - montare cot 2 1/2 - 20 buc; - montare mufa Zn 2 - 11 buc; - montare mufa zn 2 1/2 - 20 buc; - montare robinet golire 1/2 complet echipat inclusiv accesorii de montaj - 1 buc; - montat robinet sectorizare 2 1/2 complet echipat inclusiv accesorii de montaj - 1 buc; - cablu electric MYYM - 122 ml; - canal cablu cu capac 15*10 mm, PVC ignifugat - 122 ml; - demonstrare instalatie existenta; - strapungeri in zidarie de beton armat - 5 buc; - montare / intercal
