
Servicii reparatii instalatie exhaustare popota

I.D.: 85555558

Data publicarii	02.08.23	Coduri CPV	42520000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.707,83 RON - 11.707,83 RON

Descriere: Furnizarea si montarea unui ventilator de inox cu motor exterior. Pentru aplicatia de extractie aer vicit cu ajutorul hotelor se utilizeaza doar ventilatoare cu motor exterior pentru evitarea deterioararii acestora pe de o parte si pentru diminuarea riscului de incendiu. Pentru montajul ventilatorului este necesara refacerea suportului ventilator + tubulatura si mutarea tubulaturii de evacuare gaze viciate din bucatarie. Deasemenea, pentru evitarea captarii de scantei de la la plita este necesara corectia tubulaturii de colectare gaze . Conform oferta.
