
Reparatii auto BH

I.D.: 7217714

Data publicarii	16.07.15	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.07.15	Pretul estimativ:	1.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Prestarea serviciilor:1. reparat system directie(inlocuit rulmenti fata), verificat si incarcat instalatia AC la un microbuz Mercedes Banz Sprinter, an fabr. 2008, tip motor 611.981, 95 kw, SS WDB9046631R287362, estimat 1000 lei; 2. inlocuit macara geam fata stanga, verificat si incarcat instalatie AC, la un Mercedes Vito, an fabr.2001, tip motor 611.980, 110 kw, SS VDF63970383443191, estimat 500 lei
