
Interventie de service - Echipament Bruker Autoflex Speed

I.D.: 59098744

Data publicarii	21.07.21	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.760,00 RON - 2.760,00 RON

Descriere: Interventie de service pentru curatarea sursei de ioni si verificarea functionalitatii sursei de alimentare a lentilelor. - pentru echipamentul Spectrometru de masa Bruker Autoflex Speed. Pretul Final nu include eventualele piese si consumabile ce se constata a fi necesare. Pentru acestea se va face oferta separata.
