

---

## Servicii de reparare pentru Ecograf doppler color HS40

I.D.: 64619009

---

Data publicarii	23.12.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.979,68 RON - 1.979,68 RON

---

Descriere: Servicii de intretinere, revizie si mentenanta pentru Ecograful Doppler color Model HS40 Samsung si accesoriile aferente In costul contractului pe un an sunt cuprinse: Una revizie, programata de comun acord cu beneficiarul; Upgrade software , cand este cazul; 3. In costul contractului pe un an nu sunt cuprinse: Piese de schimb, care se platesc separat de manopera. 4. Interventiile la cerere se platesc separat: Ecografe portabile ( R3, R5, R7, HM70 si U6, ) 50 Euro/ora + TVA; Ecografe stationare (6000C, X8, V10, V20, A30, A35, H60,HS70, HS60, HS50,WS80, RS80 ) 60 Euro/ora + TVA; Piese de schimb se platesc separat de manopera; 0,2 euro/km transport ( atunci cand este cazul )

---