

---

## Revizie instalatia de clor-STA Budeasa

I.D.: 50938650

---

Data publicarii	22.10.20	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 49.950,22 RON - 49.950,22 RON

---

Descriere: 1.1 lucrari service 1.3 componente materiale pentru instalatia de clor: 1- Garnituri pt robinet 1" = 6 buc 2- Set garnituri pentru flansa Dn 25 (colector clor) = 1 buc 1.5- Garnituri 1/2" = 6 buc 4 - Set mentenanta filtru clor 553-205 = 2 buc 5 - Set mentenanta pt. reductor presiune = 2 buc 6 - Set mentenanta pt. regulator vacuum 147-040 = 2 buc 7 - Kit mentenanta hidrojectoare 545-4000 = 4 buc 8 - Kit mentenanta dozatoare = 4 buc 9 - Furtun PE 8/11 (10m) = 1 buc 13 - Robineti izolare clor 547-6810 = 1 buc 14 - Conducta alimentare clor (1/2" - 1/2" - 5m) = 3 buc 15 - Set garnituri pt. vana izolare clor 547-025 = 1 buc Pentru instalatia de dioxid de clor: 17 - Kit mentenanta pt. Oxiperm C166-075 = 1 buc Pentru instalatia de dozare dioxid: 19 - Ulei schimb pt. pompa dozat. (7.5 l) = 2 buc Pretul nu contine TVA Valabilitate oferta: 30.10.2020

---