

## Servicii de reparare si de intretinere a pompelor

I.D.: 58610962

---

Data publicarii	05.07.21	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.655,00 RON - 2.655,00 RON

---

Descriere: Am primit pentru reparat 2 buc. electropompe submersibile de fantana arteziana. In urma demontarii s-au constatat urmatoarele: 1. Electropompa WILO P = 0.55 kw 220V - Motorul electric submersibil in scurt circuit (ars), etansare mecanica deteriorata, rulmenti uzati etc- nu se repara - Partea de pompa (hidraulica) cu uzuri - depuneri de calcar Pt. repararea electropompei sunt necesare urmatoarele operatiuni: - Inlocuire motor electric submersibil cu unul nou P= 0.55 kW, U=220V - Automatizare pornire ( panou electric P = 0.55 kw 220V) - Reconditionare si curatare tren rotorice - Refacere jocuri axiale si radiale - Probe si verificari mecanice si electrice Cost total de reparatie (include demontare, inlocuirea motor electric cu unul nou, automatizare pornire, reconditionare parte hidraulica, verificare, montare, probe electrice si mecanice) este de 1.381 lei + TVA. 2. Electropompa WILO P = 0.75 kw 380V - Motorul electric submersibil in scurt circuit (ars), etansare mecanica deteriorata, rulmenti uzati etc- nu se repara - Partea de pompa (hidraulica) cu uzuri - depuneri de calcar Pt. repararea electropompei sunt necesare urmatoarele operatiuni: - Inlocuire motor electric submersibil cu unul nou P= 0.75 kW, U=380V - Reconditionare tren rotorice - Refacere jocuri axiale si radiale - Probe si verificari mecanice si electrice Cost total de reparatie (include demontare, inlocuirea motor electric cu unul nou, reconditionare parte hidraulica, verificare, montare, probe electrice si mecanice

---