

---

## **Verificat, reparat, reincarcat stingatoare de incendiu si instalatie de stingere - hidranti interiori**

I.D.: 50409854

---

Data publicarii	05.10.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 840,50 RON - 840,50 RON

---

Descriere: Pretul include: 1. Valoarea manoperei de verificare a urmatoarelor tipuri de stingatoare: P6 - 15 buc; Sm6 - 4 buc. Materiale folosite: Furtun P6 - 3 buc; Incarcat P6 - 2 buc; Incarcat SM6 - 2 buc. 2. Stingator tip P6 nou - 1 buc. 3. Verificare instalatie de stingere formata din 10 buc. hidranti interiori si 1 grup de pompare. plus 1 stingator P6 nou.

---