

Lot 1 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 1.2" Lot 2 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 1.3" Lot 3 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 2.1" Lot 4 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 2.2" Lot 5 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 2.3"

I.D.: 56169267

Documente participare:

- Contract conventie LOT 1.pdf
- Contract conventie LOT 2.pdf
- Contract conventie LOT 3.pdf
- Contract conventie LOT 4.pdf
- Contract conventie LOT 5.pdf
- CS Lot 1.pdf
- CS Lot 2.pdf
- CS Lot 3.pdf
- CS Lot 4.pdf
- CS Lot 5.pdf
- FisaDate_DF1111144.pdf
- Formulare.rar
- DUAE_CERERE_115636.xml

Data publicarii	19.04.21	Coduri CPV	71317100-4
Termenul limita pentru depunere:	07.05.21	Pretul estimativ:	160.000,00 RON - 160.000,00 RON

Descriere: Lot 1: "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) – MAGAZIA 1.2" – Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipează magazia 1.2, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Lot 2: "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) – MAGAZIA 1.3" – Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipează magazia 1.3, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Lot 3: "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) – MAGAZIA 2.1" – Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipează magazia 2.1, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Lot 4: "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) – MAGAZIA 2.2" – Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipează magazia 2.2, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Lot 5: "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) – MAGAZIA 2.3" – Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipează magazia 2.3, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică.
