
Reparatii pompe uzate SPA -URI

I.D.: 73663659

Data publicarii	27.09.22	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 19.642,29 RON - 19.642,29 RON

Descriere: Reparatie electropompa submersibila pentru apa uzata fecaloida Grundfos SEG.40.09.2.50B : POMPA 1: - rebobinare motor si inlocuit senzor termic 0.9 kW; - inlocuire rulmenti - 2 buc; - inlocuire etansare mecanica; - inlocuire kit oringuri, - inlocuit ulei; - inlocuit tocator; - inlocuit cumpla bobina motor; - reconditionare ax motor. POMPA 2: - inlocuit senzor termic 0.9 kW; - inlocuire rulmenti - 2 buc; - inlocuire etansare mecanica; - inlocuire kit oringuri, - inlocuit ulei; - inlocuit tocator; POMPA 3: - rebobinare motor si inlocuit senzor termic 0.9 kW; - inlocuire rulmenti - 2 buc; - inlocuire etansare mecanica; - inlocuire kit oringuri, - inlocuit ulei; - inlocuit tocator; - inlocuit cupla bobina motor; Garantie 6 luni. Constatatare si manopera montaj
