
Reparare echipamente de injectie motor- pompa de injectie tip Alpin

I.D.: 86426490

Data publicarii	01.09.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 06.09.23

Descriere: Serviciul este necesar pentru buna functionare a utilajului feroviar UAM 215-003, inv.2600285, an fabricatie 1984, la care este necesara repararea pompei de injectie si a injectoarelor,utilajul fiind utilizat la transportul de materiale si personal la lucrarile de intretinere si consolidare suprastructura feroviara si interventii la deranjamente CF pe raza de activitate a Sectiei L8 Bistrita. Pompa de injectie de la motorul tip Alpin 1240V8DT este defecta, cremaliera ramane blocata si motorul se tureaza la maxim necontrolat, de asemenea sunt scurgeri de combustibil la elementul 3 care nu au putut fi eliminate de catre noi si injectoarele sunt uzate ,fiind necesara repararea de catre o firma specializata.
