
Inlocuire sonda si mufa alimentare Autobasculanta Mercedes Benz

I.D.: 84372353

Data publicarii 04.07.23

Coduri CPV

50000000-5

Pretul estimativ: 1.002,79 RON - 1.002,79 RON

Descriere: Inlocuire sonda 794,30 lei, inlocuire mufa alimentare 89,35 lei si manopera 119,14 lei
