
Serviciu de reparație la autospeciala marca Mercedes Benz.

I.D.: 85542129

Data publicarii	27.06.23	Coduri CPV	50110000-9 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	12.622,79 RON - 12.622,79 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Serviciu de reparație la autospeciala marca Mercedes Benz, tipul 930.18, varianta ACTROS 3341, serie șasiu = WDB9301821L584644, an de fabricație 2011, tip motor = OM501LA.V/3, capacitate cilindrică/putere = 11.946cmc/300 kw.; motorină. Este necesar a se înlocui următoarele piese: pinion mers înapoi, manșon culisant, tijă de comandă, furcă selector și patină.
