
REPARATII POMPE SUMERSIBILE

I.D.: 69362206

Data
publicarii 19.05.22

Coduri CPV

50511000-0

Pretul
estimativ: 5.073,00 RON - 5.073,00 RON

Descriere: REPARATII POMPA SUMERSIBILA FLYGT 1.7 KW : rebobinat ;inlocuire rulmenti; inlocuire presutupa;ulei;echilibrare dinamica; REPARATII POMPA SUMERSIBILA FAGGIOLATI 1.1 KW: rebobinat; 10m cablu ; lucrari mecanice conexe; REPARATII POMPA WILO : rebobinat ; inlocuire rulmenti ; inlocuire presutupa.
