

Modernizare TN Km 2+266 linia CF 125 Timișoara Sud - Buziaș (proiectare și execuție)

I.D.: 85440312

Documente participare:

- Caiet sarcini Mod TN km 2266 Ts S - Buzias pr si exec.pdf
- Modele formulare Mod TN km 2266 Ts S- Buzias pr si exec.pdf
- Model contract Mod TN km 2266 Ts S - Buzias pr si exec.pdf
- DALI Mod TN km 2266 Ts S - Buzias pr si ex.rar
- FisaDate_DF1186629.pdf
- Anexa la instr pt of Mod TN km 2266 Ts S - Buzias pr si exec.pdf
- DUAE_CERERE_233720.xml
- Rasp consolidat sol clarif Mod TN km 2266 Ts S - Buzias pr si exec.pdf

Data publicarii	04.08.23	Coduri CPV	45234140-9 71322500-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.09.23	Pretul estimativ:	4.395.431,91 RON - 4.395.431,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare și lucrări privind înlocuirea semnalizării tip SAT cu instalație de barieră automată cu semibariere (BAT), semnalizare rutieră și feroviară și amenajarea trecerii la nivel cu dale elastice din cauciuc noi, pentru trafic greu. Lucrările constau în proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare TN, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), inclusiv întocmirea documentațiilor și obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, pentru varianta 2 aprobată de CTE CNCF "CFR" - SA la faza DALI. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.
