
Servicii reparatie imprimanta Riso FW1230

I.D.: 50854566

Data publicarii	19.10.20	Coduri CPV	50310000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

Descriere: Atribuirea achizitiei directe in SEAP constituie comanda ferma de livrare. Servicii reparatie si intretinere pentru imprimanta Riso FW1230 - actualizare firmware - verificare si curățare de praf a tuturor senzorilor de pe traseul de transport al hârtiei.
