
Servicii de reparatie defectiuni placa de baza BodyCam Motorola VB-400-nu porneste-4 buc

I.D.: 101324637

Data publicarii	12.08.24	Coduri CPV	50800000-3
Termenul limita pentru depunere:	14.08.24 15:30	Pretul estimativ:	10.800,00 RON - 10.800,00 RON
Descriere:	Servicii de reparatie defectiuni placa de baza BodyCam Motorola VB-400-nu porneste-4 buc		
