
Inspectie de service cu schimb ulei SKODA Rapid

I.D.: 62257936

Data
publicarii 22.10.21

Coduri CPV 50112200-5

Pretul
estimativ: 2.355,96 RON - 2.355,96 RON

Descriere: Inspectie de service pentru SKODA Fabia, cu schimb ulei motor, inlocuit buson si garnitura baie ulei, inlocuit filtru ulei motor si filtru polen, inlocuit duza spalator luneta, inlocuit ulei cutie viteze, inlocuit suportii etriere spate, conform oferta: Manopera: 662,00 RON Materiale: 1693,96 RON
