

---

## **Servicii reconditionare/reparare PCB : PWB HV Auxiliary board PN 73944200**

I.D.: 79023441

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.02.23 | Coduri CPV | 50800000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 9.900,00 RON - 9.900,00 RON

---

Descriere: - Interventie servicii de reparare si reconditionare PWB HV Auxiliarybiard PN 7394200 Pretul include manopera de service si inlocuirea tuturor componentelor deteriorate ale plăcii electronice surse de alimentare, memorii firmware și resoftare software consola de comanda la versiunea originala . INCLUDE SERVICII DE TESTARE ANDURANTA IN LABORATOR DE TESTARE SPECIALIZAT SI RESOFTARE A CONSOLEI UTILIZAND BACK- UP FIRMWARE ORIGINAL  
Prețul include serviciile de livrare a produsului reconditionat. Instalarea va fi realizată de firma de service ce are în întreținere instalatia BHT TA Garanție pentru serviciile prestate 6luni

---