
Servicii de verificare si completare a inst. de hidranti la căminele și cantina studențească

I.D.: 67278706

Data publicarii	17.03.22	Coduri CPV	45222300-2 50410000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.320,00 RON - 3.320,00 RON

Descriere: Servicii de întreținere preventivă cu verificarea, întreținerea, repararea și/sau înlocuirea pieselor defecte pentru hidranti interiori căminele și cantina studențească din U.T.C.B, pentru următoarele locații: □ 1. Instalație hidrant clădire Căminul nr. 2 - B-dul Lacul Tei , Nr. 116, Sector 2, București; 2. Instalație hidrant clădire Căminul nr. 3 - Str. Inginerilor Tei, Nr. 11, Sector 2, București; 3. Instalație hidrant clădire Căminul nr.4 - Str. Inginerilor Tei, Nr. 29, Sector 2, București; 4. Instalație hidrant clădire Căminul nr. 5 - B-dul Lacul Tei , Nr. 122-124, Sector 2, București; 5. Instalație hidrant clădire Căminul nr. 6 - B-dul Lacul Tei , Nr. 122-124, Sector 2, București; 6. Instalație hidrant clădire Cantină Studențească - B-dul Lacul Tei , Nr. 118, Sector 2, București; Total 83 buc. cutii hidrant Se vor realiza 2 verificari/an Pretul este de 20 lei fara TVA / buc cutie hidrant
