

Verificare instalatie de stingere a incendiilor fixa, cu 2 grupuri de pompare conform P118/2013

I.D.: 47426057

Data publicarii	18.06.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.424,00 RON - 2.424,00 RON

Descriere: Verificarea instalației de hidranți interiori cuprinde verificarea furtunurilor derulat complet, pe întreaga lungime, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: - furtunul să nu fie corodat, să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, - dispozitivele de fixare să fie solide și nedeteriorate; - debitul de apă să fie continuu și suficient; - sistemul de derulare să funcționeze ușor; - țeava să funcționeze ușor., verificarea modului de manevrare al robinetelor, verificarea instalației de hidranți exteriori urmărește următoarele aspecte: - integritatea cutiilor de protecție din punct de vedere a stării tehnice; - asigurarea gradului de etanșitate a garniturilor; - existența indicatoarelor de marcare a hidranților. Operații ce se vor desfășura: - controlul etanșității instalației de alimentare cu apă; - verificarea funcționării armăturilor de închidere; - verificarea integrității cutiei hidrantului; - verificarea accesului la hidranți; - verificarea stării furtunurilor și a țevilor de refulare; - verificarea garniturilor; - verificarea robinetelor și racordului la furtun; - verificarea inscripționărilor acestora; - măsurarea presiunilor asigurate la fiecare hidrant, verificarea garniturilor racordurilor. Verificarea stațiilor de pompare, va cuprinde teste de presiune, funcționare, și etanșitate conform normativelor în vigoare. Verificare se va finaliza cu proces verbal de verificare, raport de testare și instruirea personalului desemnat.
