

---

## **S00085 Servicii reparatii sistem DAIKIN VRV**

I.D.: 106962822

---

Data publicarii	11.12.24	Coduri CPV	50730000-1 50531300-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 8.500,00 RON - 8.500,00 RON

---

Descriere: Reparatii sistem climatizare inlocuire componente electronice sistem climatiare, urmare constatarii si deviz nr.6635/24.09.2024: 1. Aparat aer conditionat Daikin VRV cu 2 casete interioare Defectiuni constatate: Pierderi traseu frigorific constatare defect, Demontare unitate exterioara reparatie traseu si remontare 2 . Aparat aer conditionat Daikin tip split cu caseta interioara Cantitate 1 buc Locatie : Simulator etaj Defectiuni constatate : Unitatea exterioara nu functioneaza in parametrii optimi. Demontare caseta interioara curatare profesionala si remontare; Demontat unitate exterioara, curatare si remontat

---