

## Reparatie pompa Flygt3102

I.D.: 38924631

---

Data publicarii 07.10.19

Coduri CPV

42124290-3

---

Pretul estimativ: 3.724,00 RON - 3.724,00 RON

---

Descriere: Piese de schimb Pompa FLYGT 3102 turbina repere fixare turbina(bucsa, saiba,surub)

---