
Reparatie pompa de spalat cu presiune Karcher HD 5/15

I.D.: 55164478

Data publicarii 16.03.21

Coduri CPV

34913000-0

Pretul estimativ: 761,00 RON - 761,00 RON

Descriere: Reparatia cuprinde: corp de pompa, semering - 3 buc, ulei; suport si manopera - 2 buc
