

Interventie Hydrasys 2 Scan

I.D.: 48396558

Data publicarii	24.07.20	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.823,00 RON - 1.823,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: In cadrul interventiei service se va efectua si revizia tehnica a echipamentului care va cuprinde urmatoarele operatiuni de verificare si intretinere: - verificarea sistemului de impamantare - verificarea protectiei la scurtcircuit - verificarea containerelor de reactivi - verificarea portaplicatorului - verificarea electrozilor - calibrarea distantelor de aplicare carrier - verificarea uniformitatii suprafetei de migrare - verificarea pozitionarii gelului - verificarea incintei de colorare cu si fara lichid - testarea celor trei senzori de nivel - verificarea functionarii elementelor Peltier - verificarea secventei de colorare/absenta erorilor - verificarea umplerii si golirii corecte a compartimentului de colorare
Maintenanta : - Verificarea tubulaturii interne - Verificarea functionarii pompei (lipsa scurgerilor de lichid)
Verificarea tolerantelor mecanice ale pieselor in miscare total din care : - verificarea pinioanelor de la motorul aplicator - verificarea electromagnetului de la camera de colorare - verificarea si ajustarea dupa caz a distantelor la aplicare - verificarea lubrefierii garniturilor de la port aplicator - verificarea ventilatoarelor si zavoarelor electromagnetice; Etalonarea sistemelor de masura si control : - verificarea si reglarea tensiunii sursei de alimentare in tolerantele admise : +5V+/-0.15; +12 V+/-0.5; +24V+/-1.5 - verificarea si reglarea sursei de inalta tensiune +300 V cu sarcina simulate; -verificarea curentului in sarcina; - verificarea tem
