

---

## Reparatii auto

I.D.: 44629460

---

Data publicarii	22.11.19	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 625,30 RON - 625,30 RON

---

Descriere: Reparații Auto LOGAN Demontat capac tacheti, inlocuit garnitura, montat capac Demontat suport filtru ulei , inlocuit oring , montat suport Inlocuit filtru ulei Completat ulei motor Verificat si remediat scurgeri ulei la motor Reparatii auto Skoda Inlocuit becuri lampi spate Verifica tren spate, remediat prindere telescop stanga Materiale incluse in pret filtru ulei 20 RON oring-uri 4x 3 RON Ulei motor 3x28RON Garnitura capac tacheti 58RON Bec pozitie+stop 2x 5RON Bec pozitie 3 RON Nota Motovit Darmanesti nu este platitoare de TVA

---