

---

## Reparatie electropompa Tsurumi

I.D.: 15463713

---

Data publicarii	11.10.16	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.10.16	Pretul estimativ:	1.170,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Reparatie electropompa Tsurumi 1.5 kw , operatiuni ce trebuie efectuate in cadrul reparatiei : rebobinat stator pompa , inlocuit chit rulmenti(inferior si superior) inlocuit chit etansare mecanica inferioara si superioara , inlocuit ulei , manopera aferenta , cheltuiel de transport pompa de la sediul beneficiarului(Mun.Zalau Bld. M.Viteazul nr. 23/B , Jud.Salaj) la atelierul prestatorului si retur .

---