
Revizie bidistilator si reparatie baie ultrasonare

I.D.: 41538542

Data
publicarii 28.01.20

Coduri CPV

50410000-2

Pretul
estimativ: 1.800,00 RON - 1.800,00 RON

Descriere: Pachetul include: -> Reparatie baie ultrasonica. -> Revizie periodica bidistilator Se va efectua testul de ELECTROSECURITATE in conformitate cu EN/IEC 62353. In cadrul reviziei se vor face: - Se curăță echipamentul în întregime, inclusiv părțile inaccesibile operatorului. - Se curăță depunerile de calcar de pe serpentinele de sticlă; - Se inlocuiesc cartusele filtrante de la alimentarea cu apa (max 3) În cadrul reviziei se verifica: - consumul general de curent; - rezistenta la impamantare
