

---

## Pachet reparatie senzor LDO

I.D.: 61536711

---

Data publicarii	30.09.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.184,00 RON - 3.184,00 RON

---

Descriere: Pachetul include: 9021150 - Cap de schimb pentru LDO sc (Model 2) - 2 buc. Service autorizat Hach - 1 buc. S-FIEP1-LDO Service la fața locului Plus LDO sc 1x/an Cu programul Field Plus Service, beneficiati de o mentenanta preventiva conform recomandarilor producatorului, servicii de mentenanta realizate de tehnicieni de service calificati Hach ce va va garanta a functionare indelungata a echipamentelor. In cadrul acestui pachet sunt incluse toate piesele si consumabilele ce se schimba la intervalele bine delimitate de catre producator Serviciile anuale constau in: - Serviciile de mentenanta preventiva on-site - Pausalul de deplasare - Toate piesele si consumabilele necesare interventiilor conform specificatiilor producatorului - Angajamentul nostrum de a raspunde la solicitare in 4 zile lucratoare

---