
Serviciu de reparație la sistemul motor la autospeciala Mercedes Sprinter cf. anunțului ADV1259987

I.D.: 64076770

Data publicarii	08.12.21	Coduri CPV	50114000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.844,36 RON - 1.844,36 RON

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul motor (se vor înlocui următoarele piese: curea accesorii - 2 buc, rolă curea - 2 buc, întinzător - 1 buc. și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire kit accesorii, regenerare filtru particule și diagnoza electrică. Menționăm faptul că antigetul va fi asigurat de către ISUJ Bacău) la autospeciala Mercedes Sprinter cu seria de șasiu WDB906255CN522126, cmc. 2987, putere motor 140 Kw, an de fabricație 2012 de la Detașamentul de Pompieri Moinești, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1259987.
