
Reparatie Motocoasa - FS 410C , Ulei amestec Stihl - 1 l, AutoCut STIHL / 46-2

I.D.: 97333527

Data publicarii 13.05.24

Coduri CPV 50800000-3 09211100-2 42670000-3

Pretul estimativ: 1.330,26 RON - 1.330,26 RON

Descriere: Reparatie Motocoasa Stihl FS 410C: kit service, set segmenti, set garnituri, aparatoare, ventil, pla... mai departe Ulei pentru motoare in doi timpi Stihl in recipient de 1 l. Densitate la 15 grade C: 880-890 kg/cmc.... mai departe Cap taietor AutoCut Stihl 46-2: cu doua fire, pentru lucrari de cosire si amenajare. Firul de taiat... mai departe
