

---

## **Verificare hidranți interiori și exteriori, servicii de incarcare, reparat si verificat stingator P6**

I.D.: 90832716

---

Data publicarii	13.12.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.880,00 RON - 1.880,00 RON

---

Descriere: Verificarea instalațiilor de hidranți interiori și exteriori Verificarea se va efectua în conformitate cu Ordinul nr. 2463/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013. Remedierea eventualelor disfuncționalități identificate în urma verificărilor la instalațiile de hidranți interiori și exteriori se va face în baza unui deviz și se va factura separat. Tarif fara TVA -100 lei/buc cuprinde serviciile de verificare, reparare si incarcare stingator P6 si vopsit,etichetat,inlocuirea subansamblurilor ce necesita inlocuirea

---