
Servicii de reparații pt. un autovehicul Dacia Duster.

I.D.: 79457260

Data publicarii	07.03.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.03.23	Pretul estimativ:	1.275,00 RON - 1.275,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparații pt. un autovehicul Dacia Duster cu SS. UU1HSDJ9G53981764, capacitate cilindrică 1461 cmc, carburant motorină.constând în înlocuirea: butuc roată față, rulment față, prezoane roată (5 bucăți), și bec H7 (1 buc) la auto Dacia Duster, capacitate cilindrică 1461 cmc, carburant motorină.
