
Reparatii SKODA Rapid

I.D.: 83864108

Data publicarii	23.06.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.711,89 RON - 2.711,89 RON

Descriere: Reparatii ŠKODA Rapid cu inlocuit lant disctributie, intinzator curea accesorii, inlocuit rola curea transmisie, cap planetara, inlocuit amortizoare si tampoane amortizoare stanga/dreapta fata, inlocuit bieleta antiruliu stanga/dreapta fata, inlocuit rulment sarcina, conform oferta: Manopera: 790,00 RON Materiale: 1921,89 RON
