
reparatie hota bioquell

I.D.: 78217633

Data publicarii	03.02.23	Coduri CPV	45259200-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 26.576,00 RON - 26.576,00 RON

Descriere: Service 2 hote microbiologice" - componente necesare hotelor ABS 1200 (2buc): 1 Main HEPA filter MICMSABS1200-031 4332 2 8664 2 Exhaust HEPA filter MICMSABS1200-033 4947 2 9894 3 UV Lamp MIC262-5004 559 2 1118 TOTAL 19676 Termen de livrare filtre: 12-16 saptamani. Manopera inlocuit filtre: 200Lei/ora. Timp estimat: 3ore/hota, adica 600Lei/hota, respectiv 1200Lei/2 hote. In vederea inlocuirii filtrelor se face operatiunea de decontaminare cu peroxid de hidrogen a hotei si a filtrelor vechi (inainte de demontare pentru protectia operatorilor). Pretul pentru decontaminare este de 1650 Lei/hota, adica 3300 Lei/2 hote. Cheltuieli de deplasare si cazare: 2400 Lei. Valoare totala oferta: 26576 Lei fara TVA.
