

---

## Revizie hidrant subteran

I.D.: 50607936

---

Data  
publicarii 14.10.20

Coduri CPV

50413200-5

---

Pretul  
estimativ: 365,00 RON - 365,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor. Servicii de revizie si verificare presiune si etanseitate hidrant subteran - 1 buc., verificare presiune si etanseitate furtun hidrant tip C, înlocuire furtun hidrant tip C.

---