
Servicii de reparatii inclusiv piese de schimb sistem directie VW TRANSPORTER

I.D.: 58295031

Data publicarii	24.06.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.695,00 RON - 1.695,00 RON

Descriere: Servicii de reparații la autoturismul VW Transporter cu numărul de înmatriculare IS-02-WKW, constând în înlocuirea următoarelor piese: pompă servodirecție, fulie alternator și kit transmisie (curea+rolă întinzătoare). Manopera inclusă în preț.
